



Asennusohje:

VV-Parvekevedenpoisto jäätymisen ehkäisy

- Parvekeputkistot pyrkivät jäätymään talvella, koska aurinko lämmittää ylimmäisiä parvekkeitä ja niiltä sulava vesi valuu putkistoon jäätyen varjossa olevaan kylmempään kohtaan.
- Vesivek parvekeputkistojen suunnittelussa on huomioitu sujuva vedenvirtaus, jolla ehkäistään putkiston jäätymisriskiä. (KUVA 1.) Tästä huolimatta parvekevedenpoistojärjestelmät suositellaan varustettavan sulanapitokaapelilla.
- VEK-Parvekekaivoissa ei käytetä erillistä palokatkoa, vaan palokatko on toteutettu kaivon sisäisenä rakenteena, jolloin sujuva vedenvirtaus toteutuu myös kaivojen kohdalla. (KUVA 1.)
- Irrallista palokatkomansettia käyttäessä jäätymisriski kasvaa. (KUVA 2.)
- Kohteet, joissa parvekkeen katon vedet johdetaan parvekkeiden läpikulkeviin putkiin, tulee ehdottomasti varustaa sulanapitokaapelein.
- Muulta katolta kuin parvekkeen katolta ei tule johtaa sadevesiä parvekkeen vedenpoistoputkistoon, vaikka ne varustettaisiinkin sulanapitokaapelein, putkiston jäätymisriskin ja järjestelmän puhtaanapidon vuoksi.



KUVA1. Vedenvirtaus



KUVA 2. Erillinen palokatko lisää jäätymisriskiä